



# BRF Östra Polhem

## Värmeläckage

september 2016

Ett läckage på element (värmeläckage) orsakat av en boende uppstod nyligen i samband med reovering.

Om ett läckage uppstår under vintertid blir samtliga boende i området **utan** värme i lägenheten. Nu hände det under sommartid och orsakade inget obehag för föreningens medlemmar.

### **Vi vill uppmärksamma boende på vilka regler som gäller vid reovering**

Föreningens värmeelement, ledningar inkl. värmeledningar får **absolut inte** hanteras av någon annan än certifierad VVS montör samt **kräver tillstånd** av styrelsen.

Med hälsningar

Styrelsen

[styrelsen@brfpolhem.se](mailto:styrelsen@brfpolhem.se)

[www.brfpolhem.se](http://www.brfpolhem.se)